HAUT SOUS-SOL (non à l'échelle) [m] [kg] renfort colonne via 6 barres de diam 20 + étriers diam 8 tous les 15 cm ancrés chimiquement dans le béton existant 24.99 - plier les étriers existants autour Coupe 1 - 1 **P-1/1** <u>Coupe 2 - 2</u> **P-1/2** des nouveaux étriers 17.82 43.60 26) 3 ø 16 * 20 * Coupe 3 - 3 **P-1/3** <u>Coupe 6 - 6</u> détail 13.35 12.84 11.04 10.83 24.00 77.25 11.20 8.05 12.75 Coupe 4 - 4 P-1/4 <u>Coupe 5 - 5</u> **P-1/5** 12.00 TABLEAU DES SURCHARGES ADMISSIBLES SURCHARGE PERMANENTE : 46.44 SURCHARGE D' EXPLOITATION : 2.00 KN/m² (200) Kg/m² 3 18 ø 8 -20 (Surcharges planchers = Toutes charges à l'exception du poids propre des planchers et de leurs tables de compression éventue LEGENDE BOIS LEGENDE MACONNERIE
→ 30 → Maconnerie existante 75 Nouvelle maconnerie renfort colonne C-1/1 <u>Coupe 7 - 7</u> - radier monte-charge Coupe 8 - 8 - radier monte charge LEGENDE BETON de colonne Béton existant décapage du béton et ~pliage des barres dans nouveau béton barres "38" ancrées dans le béton 4.50 sable stabilisé ép. 10 cm chimiquement <u></u> **∤** 15 ∤ 19 ∤ COTES , DIMENSIONS ET NIVEAUX Toutes les cotes, dimensions et niveaux seront vérifiés sur place par l'entrepreneur avant commande et trémie pour monte charge exécution. Les cotes avec * sont indicatives. <u>trémie pour monte charge</u> CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX C 40/50 - BA - E1 (intérieur) ou EE3 (extérieur) - S3 - 20 Béton pour béton non armé C 30/37 - BA - E1 (intérieur) ou EE3 (extérieur) - S3 - 20 Béton pour béton armé (CSP) Béton pour béton non armé de fondation C 16/20 - BNA - EE2 - S3 - 32 36) 3 ø 20 C 16/20 - BNA - EE2 - S3 - 20 Béton pour béton de propreté Fy,k = 500 N/mm2 (5000 Kg/cm2) Armatures pour béton armé (BE50) S235 (Fe 360 B.) Profilés métalliques C24 f $_{m,k}$ = 24N/mm2 (240Kg/cm2) GL28 f $_{m,k}$ = 28N/mm2 (280Kg/cm2) Bois Lamellé Collé nouvelle dalle béton N.S. = -0.08Ce plan est la propriété du bureau Forme & Structure. Toute reproduction ou communication à des tiers est interdite sans autorisation préalable. 14.52 Radier monte-charge radier monte-charge INDC 10/04/2015 adaptation ferraillage renfort colonne C-1/1 suivant sondage Masse totale [kg]: INDB 26/03/2015 exécution INDA 10/12/2014 soumission Liste de découpe TS Modifications trémie pour nouvelle dalle - démolition rampe existante monte-charge STABILITE TRANSFORMATION D'UNE ECOLE EN HOTEL nouvelle dalle béton N.S. = -0,08 N.S. = -0.08N.S. = -0.08nouvelle dalle - décaissé - treillis 150/150/8/8 nouvelle dalle - treillis 150/150/8/8 <u>nouvelle dalle - décaissé -</u> nouvelle dalle béton $\stackrel{\text{0}}{\triangle} \qquad \stackrel{\text{0}}{\triangle} \qquad \text{N.S.} = -0.08 \qquad \stackrel{\text{1}}{\triangle} \qquad \stackrel{\text{1}}{\triangle}$ FORME & /TRUCTURE WAVRE

Rue du Pont du Christ n°43 à 1300 Wavre P-1/5 Rue de la Bruyère Saint-Martin n°46 à 1320 T-L-G Tél.: +32.474.98.52.00 Tél.: +32.474.98.52.00 philippe.degrasse@formestructure.be philippe.degrasse@formestructure.be N.S. = -0,08 HAUT DU SOUS-SOL VUE EN PLAN + SECTIONS

Liste barres - façonnage

Forme de façonnage calculée

Longueur Poids

__ DOS 169 PLAN 1 IND C

ECH: 1/50

EXECUTION